

M t ng i đ n ông t vng khi đi n tho i di đ ng c a anh phát n , làm đ t đ ng m ch chính c , theo m t t báo đ a ph ng Trung Qu c, t Shin Min Daily News.

Theo t báo nói trên, v tại n n x y ra vào lúc g n t i ngày 30 tháng Giêng. N n nhân là m t ng i bán hàng đ tu i trên 20, trong m t t m bán máy đi n toán Guangzhou, Trung Qu c.

M t nhân viên khác trong t m thu t i là cô nghe m t t ng n n, r i th y đ ng s c a mình đã té n m trên sàn nhà, gi a m t vũng máu. Cô cho bi t tr c đó n n nhân v a đ i pin trong máy đi n tho i di đ ng c a anh.

Nhà ch c trách ch a xác đ nh lo i đi n tho i và pin gây ra v n . M t s thông tin cho r ng đây là m t c a hàng bán máy đi n toán Lenovo. C nh sát đang đi u tra xem pin c a đi n tho i di đ ng có ph i là pin gi không.

Đây là v n đi n tho i di đ ng th 9 đ c thu t i Trung Qu c k t năm 2002. Trong v đ c nh c đ n nhi u nh t, năm 2007, Xiao Jinpeng, 22 tu i, t nh Gansu, t vng do v t th ng ng c khi đi n tho i di đ ng c a anh phát n . M t cu c đi u tra đ a ph ng đ a ra k t lu n là pin c a đi n tho i n do nhi t đ quá cao trong nhà máy s t, n i n nhân lúc đó đang làm vi c.

Pin Lithium đ c s đ ng r ng rãi trong đi n tho i di đ ng, nh ng n u pin b “s c” quá lâu, ho c b đ trong nhi t đ cao, ch t i ng bên trong có th gây n .

Motorola và Nokia, hai h ng đi n tho i di đ ng l n nh t th gi i, công b h không có liên h v i các nhà phân ph i pin có v n đ Trung Qu c, và cho r ng đó là pin gi . Nh ng v tại n n đã x y ra đ n đ n i khuyên cho ng i tiêu dùng c nh giác là nên s đ ng pin và đ “s c” chính h ng c a nhà s n xu t đi n tho i, luôn tránh đ đi n tho i ch nhi t đ cao ho c n i có ánh sáng m t tr i chi u th ng vào, và không nên g i ho c nghe đi n tho i khi đang “s c” pin.